

ПОТРЕБИТЕЛСКО РЪКОВОДСТВО

Peleman Thermal Binding Machine 120

Инсталация

1. Отстранете всички опаковки (фолио и картон) от машината за подвързване.
2. Отстранете шайбата и лентата от отделението за подвързване.
3. Развийте напълно захранващия кабел.
4. Не вкарвайте щепсела в контакта, преди целият комплект да е инсталиран.
5. Поставете щепсела в контакта.
6. Машината за подвързване вече е готова за употреба.

Работа с Thermal Binding Machine 120

1. Подредете добре листовите, които искате да подвържете.
2. Изберете корица с размер на канала, който съответства на броя на листовите, които искате да подвържете.
3. Заради пресоването се препоръчва да изберете канал, който е малко по-голям от дебелината на вашия пакет листове.
4. Поставете листовите в корицата.
5. Поставете кориците в отделението за подвързване.
6. Светодиодната индикация в двата края на отделението за подвързване на машината светва в червено. Това означава, че нагревателният модул започва да се нагрява. Докато светодиодите са червени, нагряването продължава. Премахването на кориците в този момент или добавянето на други корици към същото отделение ще доведе до лошо качество на подвързване. Предварително зададеното време за нагряване е необходимо за разтопяване на смолата, която след това свързва документа след охлаждане под 40 C.
7. Процесът на нагряване завършва, когато светодиодите светнат зелено.
8. Поставете горещия канал в отделението за пресоване и натиснете лоста надолу, за да го пресовате. Това ще регулира канала на корицата спрямо дебелината на комплекта листове и ще ги натисне по-дълбоко в смолата (лепилото), за да осигури перфектно качество на подвързване.
9. След пресоването, преместете към охлаждащото отделение.
10. Вашият албум е готов.

Безопасност

1. Бъдете внимателни, когато местите машината. Повърхността на отделението за подвързване остава гореща известно време след приключване на цикъла на нагряване. Преместете машината не по-рано от 7 минути след последното подвързване, за да позволите на отделенията за подвързване да се охладят достатъчно.
2. Никога не използвайте машината за подвързване във влажно пространство. Повърхността, върху която се поставя машината, трябва да е хоризонтална.
3. Машината може да се използва само за целите, описани в ръководството.
4. В случай на повредена машина и/или кабел, моля, свържете се с вашия местен дистрибутор (подробности във фактурата).
5. Ремонтът на машината за подвързване може да се извършва само от упълномощено лице. Отварянето на машината от неупълномощено лице може да доведе до сериозно нараняване и повреда на машината. Електрическото напрежение се освобождава от машината чрез изваждане на щепсела от контакта, следователно машината трябва винаги да се монтира близо до контакт и контактът трябва да бъде лесно достъпен при всички обстоятелства.